Gemeinde Edewecht

Gemeinde Edewecht – Spielplatzentwicklungskonzept

Steckbriefe



Objektplanung:

Gasse Schumacher Schramm Landschaftsarchitekten
Partnerschaftsgesellschaft

Paderborn I Bremen

T +49 421 34 66 459
Info@gss-bremen.de

Bearbeitung: Dip.-Ing. Lena Janßen

Bestandsaufnahme und Analyse: Steckbriefe

Qualitätskriterien

Die Darstellung und Beurteilung der in der Bestandsaufnahe dokumentierten Spielplätze und Schulhöfe erfolgen hinsichtlich definierter Qualitätskriterien. Diese basieren in erster Linie auf Kriterien, die sich nachweislich positiven auf die Entwicklung von Kindern auswirken. Diese bilden zudem die Grundlage für die Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen.

Die hier aufgeführten Kriterien orientieren sich an dem Instrument der Spielleitplanung nach P. Apel sowie den Untersuchungen zu Aktionsräumen von Kindern nach B. Blinkert. Zudem wurden entsprechend der örtlichen Gegebenheiten eigene Kriterien ergänzt.



(verändert nach P. Apel und B. Blinkert)

Die Qualitätskriterien bestehen aus zwei Säulen, die sich gegenseitig bedingen und in Wechselwirkung zueinander stehen. Die erste Säule „Erlebnisvielfalt“ befasst sich mit der Qualität des jeweiligen Spielortes. Spielflächen sollen möglichst vielfältig gestaltet sein und Raum sowie Möglichkeiten für eine individuelle Aneignung und Gestaltungswünsche bieten. Dabei ist die Erlebnisvielfalt umso höher, desto mehr Sinne angesprochen werden und desto größer die unterschiedliche Nutzbarkeit des Ortes ist. Die zweite Säule untersucht die „Erreichbarkeit und Sicherheit“ der Spielflächen. Sie sollten idealerweise in einer Entfernung zum Wohnort liegen, die den Kindern einen selbständigen Besuch ermöglicht, der barrierefrei und gefahrlos ist.

Im Folgenden werden den einzelnen Qualitätskriterien mit ihren Parametern beschrieben. Diese dienen als Bewertungskriterien und sind in die Kategorie gering, mittel, hoch eingeteilt. Die Darstellung erfolgt darüber hinaus als Ampelsystem (rot, orange, grün). Zutreffendes wird im Steckbrief fett markiert. Abschließend wird für jeden Spielplatz eine Gesamtbewertung gezogen. Auf Grund der durchweg guten Erreichbarkeit und Sicherheit fließt die zweite Säule nicht in die abschließende Bewertung ein. Die Gesamtbewertung orientiert sich immer an der jeweiligen Mehrheit und ist dabei in folgende fünf Kategorien unterteilt:

Attraktiv **>** attraktiv/ mäßig attraktiv **>** mäßig attraktiv **>** mäßig attraktiv/ wenig attraktiv **>** wenig attraktiv



A) Erlebnisvielfalt

Spielwert

- Vielfalt der Spielgeräte (gerätebezogene Attraktivität)

Gering	mittel	hoch
weniger als 3 verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Spielfunktionen/ Bewegungsabläufen	3 – 5 verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Spielfunktionen/ Bewegungsabläufen	mehr als 5 verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Spielfunktionen/ Bewegungsabläufen

(verändert nach UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN 2006: Leitfaden zur Erstellung eines Spielleitplans)

- Freie Bewegungsaktivität

gering	mittel	hoch
Keine/ kleinflächige freie Fläche Boden überwiegend Sand	Freie Fläche Rasen- und Sandbereiche kleine Bodenmodellierung	Freie Fläche (großflächig) Rasen- und Sandbereiche Vielfältige Bodenmodellierung

Gestaltbarkeit

- Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente

gering	mittel	hoch
nur Spielgeräte	Vorhandensein von offenen, grabfähigen Bereichen und teilweise beweglichen Baumaterialien • Sand, • Äste, Laub, Früchte, • Kies, Steine	Vorhandensein von offenen, grabfähigen Bereichen und teilweise beweglichen Baumaterialien (häufig): • Unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten (Rasen, Sand, Erde, Lehm,…) • Äste, Laub, Früchte, • Kies, Steine • Wasser

- Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität

nicht naturnah	Naturnahe Elemente	Naturnahe Gestaltung
nur Spielgeräte keine/ wenig natürliche Vegetation	Wenig Spielgeräte Natürliche Vegetation Vorhandensein von natürlichen Elementen: • Äste, Laub, Früchte, • Sand • Kies, Steine • Wasser • Unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten (Rasen, Sand, Erde, Lehm,…) Klettermöglichkeiten	Keine/ vereinzelte Spielgeräte Natürliche Unordnung Geländemodellierung Vielfältige Vegetationsstrukturen Rückzugsräume Vorhandensein von natürlichen Elementen (häufig): • Äste, Laub, Früchte, • Sand • Kies, Steine • Wasser • Unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten (Rasen, Sand, Erde, Lehm,…) Vielfältige Klettermöglichkeiten wie Baumstämme, Felsen, … Wasser

- Rückzugsraumqualität

gering	mittel	hoch
nur Spielgeräte „ordentliche“ Randbepflanzung (Hausmeisterschnitt) Hohe Einsehbarkeit	Zusammenhängende natürliche Vegetationsstrukturen (bespielbar) Einsehbarkeit teilweise begrenzt	Vielfältige natürliche Vegetationsstrukturen (bespielbar) Erdmodellierung Einsehbarkeit teilweise begrenzt

Aufenthaltsqualität

gering	mittel	hoch
Keine/ heruntergekommene Sitzgelegenheiten	Sitzgelegenheit (eine Bank)	Mehrere Sitzgelegenheiten (Sitzgruppe, Bänke) Schattige Bereiche Ansprechende Gestaltung

B) Erreichbarkeit/ Sicherheit

Barrieren

ja	nein
Barrieren vorhanden (z.B. Hauptverkehrsstraße) eingeschränkte Zugänglichkeit	keine Barrieren vorhanden gute Zugänglichkeit

Sicherheit

- Verkehrssicherheit

gering	mittel	hoch
Starkbefahrene Straße Durchgangsverkehr Lage an Bundesstraße, Haupt-verkehrsstraße, Bahnlinie	Wenig befahrene Straße teilweise Durchgangsverkehr	Verkehrsberuhigter Bereich nur Anwohnerverkehr Wendekreis

- Soziale Sicherheit

gering	mittel	hoch
Spielraum ist überwiegend nicht einsehbar	Spielraum ist teilweise einseh-bar	Spielraum ist einsehbar

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Süd-Edewecht				Nr.: 1
Name: Göthestraße				Größe: 707m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, südlich angrenzend Industriegebiet				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutschenturm, Reckstangen, Doppelschaukel (neu), Klettergerüst mit Netz, Wippe, Wipptier, Sandkiste, Spielhaus				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit Spielraume/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		**nein**		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz deckt viele Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Süd-Edewecht				Nr.: 2
Name: Zum Station				Größe: 1.396m²
Umgebung/ Lage: Sportplatz, Hallen- und Freibad „Bad am Station“, nord-östlich Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutschenturm, Stufenreck, Klettergerüst mit Netz, Wippe, Wipptier, Sandkiste, Spielhaus				
Besonderheiten: Rhododendren Gebüsch mit Höhlenstruktur und eindeutigen Nutzungsstrukturen (abgegriffene Äste, kein Unterholz). Zum Teil zusammenhängende Gebüschstrukturen, die sich für ein freies Spiel eignen. Baumbestand sorgt für Beschattung und angenehme Atmosphäre.				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	**naturnahe Elemente**	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja	**nein**			
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Älterer Spielplatz, der grundlege Spielfunktionen (gerätebezogen) abdeckt. Durch Gebüschstrukturen besteht die Möglichkeit losgelöst von Geräten zu spielen. Dies wirkt sich positiv auf die Attraktivität aus. Die grüne Randstruktur schafft eine angenehme Atmosphäre, die sich positiv auf das Entwicklungspotenzial auswirkt.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Süd-Edewecht				Nr.: 3
Name: Deyehof				Größe: 1.600m² *
Umgebung/ Lage: Angrenzend an Grünzug Süderesch/ Edewechter Landriehe, nördlich Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutschenturm, Reckstangen als Sechsrechteck, Doppelschaukel, Klettergerüst mit Netz, Wippe, Wipptiere (2x), Sandkiste, Spielhaus				
Besonderheiten: Lage am Grünzug und Größe der Fläche; wird als Treffpunkt von Jugendlichen genutzt				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		**nein**		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Der großflächige Spielplatz deckt viele Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe. Der Spielplatz verfügt auf Grund seiner Größe über Entwicklungspotenzial. **Größe geändert. Fläche gemäß Liste Gemeinde 4.930m²*	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Süd-Edewecht				Nr.: 4
Name: Dierkshof				Größe: 555m²
Umgebung/ Lage:				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutschenturm, Stufenreck, Dopplschaukel, Klettergerüst mit Netz, Wipptiere, Sandkiste, Spielhaus, Balancierbalken				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		**nein**		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Kleiner Quartiersspielplatz der viele Spielfunktionen abdeckt. Durch randliche und angrenzende Vegetation zum Teil Verschattung. Es fehlt es an natürliche Elemente und einer differenzierte Gestaltung um die Attraktivität zu erhöhen. Insgesamt wirkt der Spielplatz freundlich und ausreichend.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Süd-Edewecht				Nr.: 5
Name: Oberschule Edewecht				Größe:
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, Sportplatz				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Schulhof				
Alter:	0-6 Jahre	6-12 Jahre	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	gepflegt	ungepflegt	überwiegend neuartig	überwiegend älter
Ausstattung:				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	hoch		

Fazit:	Wertung gesamt:

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Süd-Edewecht				Nr.: 6
Name: Wilhelm-Busch-Straße				Größe: 620m²
Umgebung/ Lage: nördlich angrenzend ans Zentrum, Einfamilienhausbebauung sowie betreutes Wohnen für Menschen mit Unterstützungsbedarf				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel, Rutschenturm (neu), Wipptiere, Sandkiste				
Besonderheiten: Kleine „Tallage“ durch umgrenzende Verwallung. Trotz hohen Grases deutliche Nutzungsspuren sichtbar, bei Besichtigung spielten 4 Kinder auf der Fläche.				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja		**nein**		
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Kleiner Quartiersspielplatz der einzelne Spielfunktionen abdeckt. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe. Die fehlende Bepflanzung wirkt sich negativ auf die Attraktivität aus (kein Schatten). Der Nutzungsdruck scheint hoch zu sein. Spielplatz eignet sich auf Grund seiner Lage als Potenzialfläche für inklusives Spiel.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Süd-Edewecht				Nr.: 6a
Name: Hoher Esch				Größe: 1.120m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung (Neubaugebiet), Lage innerhalb Brache bzw. noch freien Baugrundstücken				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend **neuartig**	überwiegend älter
Ausstattung: Doppelschaukel, Wipptiere (2x) Wippe				
Besonderheiten: Spielplatz scheint noch nicht fertig zu sein				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja		**nein**		
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz biete wenig Spielanreize. Es mangelt an Spielgeräten und einer differenzierten Gestaltung. Die fehlende Bepflanzung wirkt sich zudem negativ auf die Spielqualität aus. So fehlt es nicht nur an natürlichen Elementen und Rückzugsräumen sondern es findet auch keine Verschattung statt. Der Spielplatz ist stark einsehbar, die Kinder spielen wie auf dem Präsentierteller.	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Nord-Edewecht II				Nr.: 7
Name: Vor den Brannen				Größe: 310m² *
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	gepflegt	**ungepflegt**	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutschenturm, Wipptiere (2x), Federwippe (kaputt), Spielhaus				
Besonderheiten: Rasenaufwuchs in Sandflächen deutet auf geringe bis gar keine Nutzung hin. Angrenzender Grünzug mit altem Eich-Baumbestand bietet ein Flächenpotenzial.				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		**nein**		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz ist veraltet und bietet wenig Spielanreize. Spielgeräte wurden rückgebaut. Insgesamt wirkt der Spielplatz heruntergekommen und wenig einladend. **Größe geändert. Fläche gemäß Liste Gemeinde 1.588m²*	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Nord-Edewecht I				Nr.: 8
Name: Gymnasium (GZE)				Größe:
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, Sportplatz, freie Landschaft				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Schulhof				
Alter:	0-6 Jahre	6-12 Jahre	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	gepflegt	ungepflegt	überwiegend neuartig	überwiegend älter
Ausstattung:				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	hoch		

Fazit: …	Wertung gesamt:

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Nord-Edewecht II				Nr.: 9
Name: Händelstraße				Größe: 1.465m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel, Wippe, Wipptier, Spielhaus, Sandkiste				
Besonderheiten: Große Freifläche (Rasen) mit Erdmodellierung. Alter Baumbestand grünt den Spielplatz ein und spendet Schatten.				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		**nein**		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Älterer Spielplatz mit viel Platz für freie Bewegungsabläufe (Bolzen, fangen, Hügel hochlaufen, etc.). Schöne Einfassung durch älteren Baumbestand. Der Spielplatz verfügt auf Grund seiner Größe, Struktur und Lage über Entwicklungspotenzial.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Nord-Edewecht I				Nr.: 10
Name: Am Bahnhof				Größe: 477m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, südöstlich Zentrum mit Rathaus				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	**überwiegend neuartig**	überwiegend älter
Ausstattung: Doppelschaukel, Doppelwippe, Wipptiere (2x), Rutschenturm				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Neuer Spielplatz der einzelne Spielfunktionen abdeckt. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe. Die fehlende Bepflanzung wirkt sich negativ auf die Attraktivität aus (kein Schatten).	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Nord-Edewecht I				Nr.: 11
Name: Rathaus/ Marktplatz				Größe:
Umgebung/ Lage: Rathaus, Zentrum				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielpunkt				
Alter:	0-6 Jahre	6-12 Jahre	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Wipptier, kleine Brücke, Boulefeld				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		**nein**		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	**gering**	mittel	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Es handelt sich um einen sehr kleinen Spielbereich, der eher für Kleinkinder geeignet ist. Die Spielgeräte auf der Fläche bieten wenig Abwechslung und sind für einen Spielplatz ungenügend. Es handelt sich vielmehr um Spielpunkte. Auf Grund seiner Beschaffenheit übernimmt dieser Bereich keine Versorgungsfunktion.	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Nord-Edewecht II				Nr.: 12
Name: Vor der Oelmühle				Größe: 707m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel mit seitlichem Leiter-auf/abstieg, großer Rutschenturm, Reckstange, Sandkiste, Wipptier				
Besonderheiten: Besonders hohe Rutsche				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		**nein**		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Der Spielplatz deckt grundlegende Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe. Durch randliche Bepflanzung teilweise Schatten. Insgesamt wenig einladend.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Nord-Edewecht I				Nr.: 14
Name: Grundschule Edewecht				Größe:
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, Sportplatz, Nähe Zentrum				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Schulhof				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	überwiegend älter
Ausstattung: Kletternetz-Pyramide, Seilbahn, Schaukeln, Stufenreck, Kletternetze, Basketballkörbe, Rutsche mit Reifenturm, Fussballwand, Tischtennis, Slackline,				
Besonderheiten: Seilbahn, Kletterpyramide				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	**naturnahe Elemente**	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja		**nein**		
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Der Schulhof deckt vielfältige Spielfunktionen ab und bietet zudem besondere Spielelemente, die nicht zum Strandartprogramm zählen. Darüber hinaus gibt es größere zusammenhängende Grünbereiche, die zum freien Spiel einladen und auch genutzt werden. Insgesamt handelt es sich im einen spannenden, abwechslungsreifen Spielraum, der neben interessanten Geräten auch Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe bereithält.	Wertung gesamt: **attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Nord-Edewecht I				Nr.: 15
Name: Zur Loge				Größe: 1.045m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, östlich Hauptstraße				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Große Breit-Wellenrutsche, Stufenreck, Doppelschaukel, Klettergerüst mit Netz, Wippe, Spielhaus				
Besonderheiten: Große Breit-Wellenrutsche				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		nein		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Der Spielplatz deckt vielfältige Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Die offene Gestaltung wirkt dennoch freundlich und die breite Wellenrutsche ist ein Spielgerät außerhalb des Edewechter Standards.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Nord-Edewecht I				Nr.: 16
Name: Am Brink				Größe: 840m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, angrenzend an Fuß- und Radwegeverbindung durchs Quartier				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	0-6 Jahre	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutschenturm, Balancierbalken, Wipptier, Federwippe, Sandkiste				
Besonderheiten: Rasenaufwuchs in Sandflächen deutet auf geringe bis gar keine Nutzung hin. Umgebende Vegetation bildet grüne Randstruktur (Schatten).				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja	nein			
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Der Spielplatz ist veraltet und wirkt wenig einladend. Der Raum bietet kaum Spielanreize, welches durch das Fehlen einer differenzierten Gestaltung verstärkt wird. Die grüne Randstruktur wirkt sich positiv auf die Raumwirkung aus und sorgt im Sommer für Schatten.	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Nord-Edewecht II				Nr.: 17
Name: Martin-Reinke-Straße				Größe: 789m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	**überwiegend neuartig**	überwiegend älter
Ausstattung: Kombirutsche mit verschiedenen Kletteraufgängen, Doppelwippe, Wipptier, Doppelschaukel, Stufenreck, Klettergerüst mit Netz				
Besonderheiten: Nur Sandfläche				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja		**nein**		
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz deckt viele Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Nord-Edewecht II				Nr.: 18
Name: Rhododendronstraße				Größe: 695m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel, Doppelwippe, Wipptiere (2x)				
Besonderheiten: Umgebende Vegetation bildet grüne Randstruktur (Schatten). Angenehme Atmosphäre. Kein Zaun				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja		**nein**		
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Älterer Spielplatz, auf dem Spielgeräte zurückgebaut wurden. Die Erlebnisvielfalt ist gering, da es an Spielgeräten als auch an natürlichen Spielelementen mangelt. Die grüne Randstruktur schafft eine angenehme Atmosphäre, die sich positiv auf das Entwicklungspotenzial auswirkt.	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Nord-Edewecht II				Nr.: 19
Name: Theilens Kamp				Größe: 187m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, nordöstlich großes Waldgebiet				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Gerätekombi aus Doppelschaukel mit Rutschenturm und Seilaufgang sowie Treppe, Stufenreck, Wipptiere (2x)				
Besonderheiten: „Klein aber fein“				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja		**nein**		
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Kleiner Nachbarschaftsspielplatz mit durchschnittlichem Spielangebot. Die Gestaltung ist für den kleinen Raum angemessen und ausreichend.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Westerscheps				Nr.: 20
Name: Winkelweg				Größe: 755m²
Umgebung/ Lage: südlich Hauptverkehrsstraße, Hofstelle, Ackerflächen, verstreute Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	gepflegt	**ungepflegt**	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutschenturm, Wipptier, Sandkiste				
Besonderheiten: Spielplatz weist keine Nutzungsspuren auf. Das Inventar ist heruntergekommen und die Fläche mit hohem Gras bewachsen. Auf der Fläche befindet sich ein Hügel.				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	**ja**		nein		
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Soziale Sicherheit	**gering***	mittel	hoch		

Fazit: Der Spielplatz ist veraltet und heruntergekommen. Es scheinen keiner Kinder hier zu spielen. In der jetzigen Ausprägung ist von einer geringen Bedeutung des Spielplatzes auszugehen. *trotz Einsehbarkeit fehlt es auf Grund der isolierten Lage an sozialer Kontrolle	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Osterscheps				Nr.: 21
Name: Wittenbergskamp				Größe: 1.083m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, westlich Gelände Baumschule				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Klettergerüst mit Netz, Wippe, Rutschenturm, Doppelschaukel, Stufenreck, Wipptier				
Besonderheiten: Leichte Verwallung am Rand, mit bespielbarer Vegetationsstruktur				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja	**nein**			
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz deckt grundlegende Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe. Die randliche Bepflanzung sorgt für Schatten und ist teilweise bespielbar.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Osterscheps				Nr.: 22
Name: Fliederstraße				Größe: 638m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	gepflegt	**ungepflegt**	überwiegend neuartig	überwiegend älter
Ausstattung: Keine – Spielelemente rückgebaut				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja		nein		
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	hoch		

Fazit:	Wertung gesamt: **nicht möglich**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Osterscheps				Nr.: 23
Name: Ilexweg				Größe: 646m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, nördlich landwirtschaftliche Nutzfläche				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutschenturm, Doppelschaukel, Klettergerüst mit Netz, Wippe, Spielhaus, Stufenreck				
Besonderheiten: Angrenzende Rotbuche und Eichen bilden eine schöne Baumgruppe (außerhalb Spielplatz)				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja		**nein**		
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz deckt vielfältige Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine abwechslungsreiche Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe. Durch offene Gestaltung zur Straße, spielen die Kinder wie auf dem Präsentierteller. Im südlichen Bereich befindet sich keine schattenspendende Vegetation.	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Wittenberge				Nr.: 24
Name: Am Birkenhain				Größe: 3.000m² *
Umgebung/ Lage: Feie Landschaft, verstreute Hofstellen in der Umgebung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppel-Maxischaukel, Stufenreck, Rutschenturm, Tunnel durch Erdhügel, Sandkiste, Doppelwippe, Wipptier, Fußballtor mit Freifläche				
Besonderheiten: Treffpunkt für Jugendliche, bespielbare Vegetationsstrukturen, alter Baumbestand sorgt für Schatten				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	**naturnahe Elemente**	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	**ja**		nein		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	**gering**	mittel	hoch		

Fazit: Abgelegener großflächiger Spielbereich. Spielelemente unterscheiden sich zum Teil vom Edewechter Standard. Trotz älterer Spielgeräte bestehen vielfältige Spielanreize, dies wird insbesondere durch die angrenzende Freifläche mit Fußballtor sowie dem vorhandenen Baum- und Strauchbestand begünstigt. Die vorhandenen Strukturen und Größe weisen Potenzial auf, hier einen abwechslungsreichen und attraktiven Freiraum zu entwickeln. Einzig die Erreichbarkeit und Abgelegenheit ist als schwierig einzustufen.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis attraktiv**

**Größe inkl. Bolzplatz. Fläche gemäß Liste Gemeinde 457m²*

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Friedrichsfehn Süd				Nr.: 25
Name: Hainbuchenstraße				Größe: 774m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, südlich freie Landschaft				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	0-6 Jahre	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutsche am Hang, Doppelschaukel, Klettergerüst mit Netz, Wippe, kleines Spielhaus, Reckstangen, Wipptiere (2x)				
Besonderheiten: Umgrenzender Wall mit naturnaher Bepflanzung. Nutzungsspuren in Form von Trampelpfaden und Höhlen erkennbar.				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	**naturnahe Elemente**	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja	**nein**			
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Fazit: Der zur Umgrenzung des Spielplatzes angelegte Wall mit Bepflanzung wird gerne ins Spiel einbezogen und bietet Abwechslung zu dem ansonsten durch Spielgeräte geprägten Raum. Selbstbestimmtes Spiel und freie Bewegungsaktivität sind möglich. In Kombination mit den Spielgeräten ergibt sich eine gute Erlebnisvielfalt.				Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis attraktiv**	

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Friedrichsfehn Süd				Nr.: 26
Name: Auf dem Hochmoor				Größe: 1.027m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, eingebettet in einen Grünzug mit Rundweg um ein Regenrückhaltebecken				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	0-6 Jahre	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend **neuartig**	überwiegend älter
Ausstattung: Spielkombination mit mehreren Auf- und Abgängen sowie Rutsche, Hängebrücke, Sandwerk, Doppelwippe, kleines Stehkarussell, Stufenreck, Wipptier, Doppelschaukel				
Besonderheiten: Neu angelegter Spielplatz mit Großspielgerät in Innenrandlage, innerhalb eines Grünzugs mit Regenrückhaltebecken (eingezäunt)				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Der Spielplatz deckt viele Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe. Der Spielplatz verfügt auf Grund seiner Größe, Lage und Neuwertigkeit über Entwicklungspotenzial.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Friedrichsfehn Süd				Nr.: 27
Name: Rüschenweg				Größe: 1.162m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel, Kletterdach/ -zelt (neu), Wackelbrücke/ Netzsteg (neu), kleines Spielhaus, Sandkiste, Wipptier, Kletterge-rüst mit Netz, Rutschenturm, Recktangen, Balancierbalken				
Besonderheiten: Großer Spielplatz mit vielen Spielgeräten (hohe gerätebezogene Attraktivität)				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Ele-mente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit:	
Der Spielplatz deckt viele Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Friedrichsfehn Süd				Nr.: 28
Name: Wangerooger Straße				Größe: 540m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, nördlich Industriegebiet und Edeka Center, südlich freie Landschaft, Hochspannungsleitung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	0-6 Jahre	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Kletter-Rutschen-Turm, Doppelschaukel, Stufenreck, Klettergerüst mit Netz, kleines Spielhaus, Wippe				
Besonderheiten: 3 alte Apfelbäume				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz deckt grundlegende Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe. Insgesamt wirkt der Spielplatz veraltet und wenig einladend.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Friedrichsfehn Süd				Nr.: 29
Name: GOBS Friedrichsfehn				Größe:
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Schulhöfe der Grund- und Oberschule				
Alter:	0-6 Jahre	**6-12 Jahre**	**>12 Jahre**	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	**überwiegend neuartig**	überwiegend älter
Ausstattung Oberschule: Bolzplatz, Basketballkörbe, Tischtennisplatten, Raumnetz, große Schaukel		Ausstattung Grundschule: Bolzplatz, Kletter-Rutschen-Turm, Kontaktschaukel, großes Klettergerüst (2x), Barfußpfad, Weidentunnel, Reckstangen, Doppelschaukel, Balancierbalken		
Besonderheiten: Abwechslungsreiche Schulhofgestaltung mit vielfältigen Bewegungsanreizen, frei zugänglich				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	**naturnahe Elemente**	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		**nein**		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	**gering**	mittel	hoch		

Fazit:	
Die Schulhöfe sind großflächig, bieten unterschiedlichen Spielräumen Platz und verfügen über besondere Spielelemente. Es gibt Bereiche, die sowohl durch Geräte geprägt werden als auch Stellen, für kreative und selbstbestimmte Aktivitäten. Durch die Weitläufigkeit besteht die Möglichkeit abseits von anderen zu spielen und sich zurückzuziehen.	Wertung gesamt: **attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Friedrichsfehn Süd				Nr.: 30
Name: Dorfplatz (Mehrgenerationenplatz)				Größe: 3.237 m²
Umgebung/ Lage: Hauptverkehrsstraße, Ladenzeile mit Bäckerei inkl.Cafe, Mehrfamilienhäuser (derzeit im Bau)				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Mehrgenerationenplatz				
Alter:	0-6 Jahre	**6-12 Jahre**	**>12 Jahre** (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend **neuartig**	überwiegend älter
Ausstattung: Raumnetz, Wipptiere (2x), Skateelement (Pipe mit Plattform), Outdoor-Fitness Bewegungsgeräte, Basketballkorb, Pavillon, Boule Fläche				
Besonderheiten: Mehrgenerationenplatz in Kombination mit einem Café. Angebote für Jugendliche durch Skatelemente und Pavillon.				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	**ja**	nein			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	**gering**	mittel	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Begegnungsort unterschiedlicher Altersgruppen. Neuwertig und ausreichend.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Friedrichsfehn Nord				Nr.: 31
Name: August-Hinrichs-Straße				Größe: 2.021m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, Straße 30er Zone, östlich Acker/Weide und Industriegebiet				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutschen-Kletterturm, Wippe, Wipptiere (2x), Doppelschaukel, Reckstangen, Sandspielkiste, Fußballtor (Holzrahmen)				
Besonderheiten: Naturnahe Randbegrünung in Form eines Walls. Nutzungsspuren in Form von Trampelpfaden und Höhlen erkennbar.				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	**naturnahe Elemente**	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja	**nein**			
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Die zur Umgrenzung angelegte Verwallung mit zusammenhängenden Gebüschstrukturen und vereinzelten Bäumen schaffen einen interessanten Rahmen, der selbstbestimmtes und kreatives Spiel fördert. In Kombination mit den Spielgeräten ergibt sich eine gute Erlebnisvielfalt. Dennoch ist ein Großteil der Spielelemente veraltet. Der Spielplatz verfügt auf Grund seiner Größe und natürlichen Randstrukturen über Entwicklungspotenzial.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Friedrichsfehn Nord				Nr.: 32
Name: Rudolf-Kinau-Straße				Größe: 2.115m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, Innenrandlage angrenzend an einen Rad- und Fußweg				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutschenturm, Reckstangen, Doppelschaukel, Klettergerüst mit Netz, Wippe, Wipptiere (2x), kleines Spielhaus, Sandkiste				
Besonderheiten: Weitläufiger Spielplatz in Innenrandlage, mit Erdmodellierung zum freien Spiel.				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		**nein**		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Der Spielplatz deckt viele Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Der Hügel und die große Freifläche bieten die Möglichkeit losgelöst von Geräten zu spielen. Dennoch mangelt es an natürliche Elemente und einer differenzierte Gestaltung. Der Spielplatz verfügt auf Grund seiner Größe und Lage über Entwicklungspotenzial.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Friedrichsfehn Nord				Nr.: 33
Name: Agnes-Migel-Straße/ Fuhrkenscher Grenzweg				Größe: 633m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, westlich Landstraße, südlich Entwässerungsgraben				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel, Stufenreck, Klettergerüst mit Netz, Wippe, Wipptiere (2x), Rutsche, Sandkiste				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz deckt grundlegende Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe. Insgesamt wirkt der Spielplatz wenig einladend.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil:: Friedrichsfehn Nord				Nr.: 34
Name: Bohlkens Kamp				Größe: 591m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, Sackgasse, randliche Lage, süd-westlich Freifläche				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	**überwiegend neuartig**	überwiegend älter
Ausstattung: Rutschenturm, Stufenreck, Wippe, Doppelschaukel, Klettergerüst mit Netz				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		**nein**		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz deckt grundlegende Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Eine Pflanzung und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Dadurch mangelt es an Rückzugsräumen und es findet kaum eine Verschattung statt. Dies alles wirkt sich negativ auf die Attraktivität des Spielplatzes aus.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Jeddeloh II				Nr.: 35
Name: Langendamm				Größe: 274m²
Umgebung/ Lage: vereinzelte Einfamilienhausbebauung (Streusiedlung)				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	0-6 Jahre	6-12 Jahre	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	gepflegt	ungepflegt	überwiegend neuartig	überwiegend älter
Ausstattung: Keine – Spielelemente rückgebaut				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	nein			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	hoch		

Fazit:	Wertung gesamt: **nicht möglich**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Jeddeloh II				Nr.: 36
Name: Breddiner Straße				Größe: 520m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, Wendekreis				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	0-6 Jahre	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Kletter-Rutschen-Turm, Doppelschaukel, Reckstangen, kleines Spielhaus, Wipptier				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja	**nein**			
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz deckt grundlegende Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Eine differenzierte Gestaltung fehlt. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Jeddeloh II				Nr.: 37
Name: Vehnestraße				Größe: 857m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, östlich freie Landschaft				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	0-6 Jahre	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel, Sandkasten, Wippe, Wipptier, Rutsche				
Besonderheiten: Asphaltierte Wendefläche vor dem Spielplatz bietet Platz für freies Spiel				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz deckt vereinzelte Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe. Insgesamt wirkt der Spielplatz wenig einladend.	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Jeddeloh II				Nr.: 38
Name: Elbestraße				Größe: 477m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, nördlich freie Landschaft				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	0-6 Jahre	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutschenturm (neu), Doppelschaukel, Wippe, Wipptier				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja	**nein**			
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz deckt vereinzelte Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe. Insgesamt wirkt der Spielplatz wenig einladend.	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Osterscheps				Nr.: 39
Name: Grundschule Osterscheps				Größe:
Umgebung/ Lage: freie Landschaft, Sportplatz				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Schulhof				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	überwiegend älter
Ausstattung: Turmkombination mit Rutsche, Hangrutsche, Schaukeln, Tellerschaukel, Wippe, Kletter-Sechseck, Klettergerüst, Tischtennisplatten, Bolztore, Basketballkorb,				
Besonderheiten: schöner Baumbestand				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja		**nein**		
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	**gering**	mittel	hoch		

Fazit: Weitläufiger Schulhof mit unterschiedlichen Spielgeräten. …	Wertung gesamt: **attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Wildenloh				Nr.: 41
Name: Zedernweg/ Eibestraße				Größe: 875m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, Straße 30er Zone				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	0-6 Jahre	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Klettergerüst mit Netz, Doppelschaukel, Hangrutsche, Balancierbalken, Reckstangen, Sandkiste				
Besonderheiten: Erdmodellierung vorhanden in Kombination mit einer Hangrutsche				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	**naturnahe Elemente**	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja	**nein**			
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	**mittel**	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Trotz älterer Spielgeräte handelt es sich um eine schönen Spielplatz. Durch den Hügel und die Bepflanzung wird das Gelände strukturiert und es werden Anreize für freies Spiel geschaffen. In Kombination mit den Spielgeräten ergibt sich eine gute Erlebnisvielfalt.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Portsloge				Nr.: 42
Name: Scheelkenhof				Größe: 492m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, südlich Wiese				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutschenturm, Wippe, Stufenreck (neu), Klettergerüst mit Netz, Doppelschaukel, Wipptier				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja	**nein**			
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz deckt grundlegende Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Insgesamt mangelt es an Anreizen für selbstbestimmte und kreative Aktivitäten sowie komplexe Spielabläufe. Insgesamt wirkt der Spielplatz wenig einladend. Der Rasenaufwuchs in der Sandfläche deutet auf geringe bis gar keine Nutzung hin.	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Portsloge				Nr.: 43
Name: DGA Portsloge (Portsloger Straße 35)				Größe:
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung (Straßensiedlung), Bushaltestelle, Hauptstraße, Fußballfeld				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	**>12 Jahre (bis 14 Jahre)**	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel, Klettergerüst mit Netz, Tischtennisplatte, Basketballkörbe, Fußballfeld mit Toren				
Besonderheiten: Aufenthalts- und Nutzungsmöglichkeiten auch für ältere Kinder/ Jugendliche (Tischtennis, Basketball, Fußball)				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	**ja**		nein		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	**gering**	mittel	hoch		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Rein auf die Funktionen eines Spielplatzes bezogen, verfügt dieser Ort über wenige Qualitäten. Die geringe Ausstattung und Lage an der Hauptstraße erscheinen hier problematisch. Insgesamt ergibt sich aber mit den Angeboten für ältere Kinder/ Jugendliche ein interessanter Raum.	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Portsloge				Nr.: 44
Name: Im Walde				Größe: 1.435m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Kontaktschaukel, Doppelschaukel, Rutsche, Wipptier, Wippe, Sandkiste, Stufenreck, Balancierbalken, Spielhaus				
Besonderheiten: Alter Baumbestand – „Spielen unterm Blätterdach“, leichte Erdmodellierung				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	**naturnahe Elemente**	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja		**nein**		
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Ein in die Jahre gekommener Spielplatz mit einzigartiger Baumstruktur, der vielfältige Spielfunktionen abdeckt. Die freien, baumbestandenen und z.T. hügeligen Randbereiche schaffen Anreize für selbst-bestimmte und kreative Aktivitäten. In Kombination mit den Spielgeräten ergibt sich eine hohe Erlebnisvielfalt. Besonders durch dem alten Baumbestand verfügt der Spielplatz über besonderes Entwicklungspotenzial.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Portsloge				Nr.: 45
Name: Schwarzdornweg				Größe: 1.302m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel, Stufenreck, Wippe, Wipptiere (2x, neu), Klettergerüst mit Netz, Rutschenturm, Spielhaus				
Besonderheiten: Rasenaufwuchs in Sandflächen deutet auf geringe Nutzung hin				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja		**nein**		
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Der Spielplatz deckt vielfältige Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Es mangelt an Anreizen für selbst-bestimmte und kreative Aktivitäten. Insgesamt wirkt der Spielplatz wenig einladend. Der Rasenaufwuchs in der Sandfläche deutet auf eine geringe Nutzung hin.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Portsloge				Nr.: 46
Name: Grubenkamp				Größe: 1.888m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, westlich Radwanderweg „3 Seen Route“ und Übergang Landschaft				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel, Stufenreck, Klettergerüst mit Netz, Rutschenturm mit Seilaufgang, Treppe und Rutschstange, Wipptiere (2x)				
Besonderheiten: Erdhügel (bewachsen mit Unkräutern)				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit:	
Weitläufiger Spielplatz, der vielfältige Spielfunktionen (gerätebezogen) abdeckt. Eine räumliche Untergliederung sowie bespielbare Vegetationsstrukturen fehlen. Der Erdhügel und die Größe des Spielplatzes schaffen Entwicklungspotenzial.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Portsloge				Nr.: 47
Name: Altenheim Portsloge (Viehdamm)				Größe:
Umgebung/ Lage: kleiner Park am Altenheim				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel, kleine Rutsche (neu), Wippe, Wipptiere (2x), Karussell				
Besonderheiten: Integriert in kleinen Park mit Rundweg und Ententeich (eingezäunt)				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		**nein**		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Versteckter kleiner Spielplatz in einer Parkanlage. Die Geräte auf der Fläche bieten wenig Abwechslung und sind schnell „abgespielt“. Komplexe Spielabläufe sind nicht zu erwarten. Der kleine Park mit Ententeich, Rundweg und Spielplatz am Altenheim verfügt über ein hohes Potenzial, hier einen attraktiven Raum für „jung“ und „alt“ gleichermaßen zu gestalten.	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Jeddeloh I				Nr.: 48
Name: Grundschule Jeddeloh I				Größe:
Umgebung/ Lage: freie Landschaft, Sportplatz				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Schulhof				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	überwiegend älter
Ausstattung:				
Besonderheiten: schöner Baumbestand				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	**naturnahe Elemente**	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	**gering**	mittel	hoch		

Fazit:. …	Wertung gesamt: **attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Husbäke				Nr.: 49
Name: Turnhalle				Größe:
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, Turnhalle mit Sportplatz				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	**überwiegend neuartig**	überwiegend älter
Ausstattung: Rutschenturm (neu), Doppelschaukel (neu), Stufenreck (neu), Wippe, Wipptiere (2x), Federwippe, Kletternetz (neu), Sandkiste, Spielhaus				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja		**nein**		
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Kleiner Spielplatz, der vielfältige Spielfunktionen (gerätebezogen) abdeckt. Eine Pflanzung und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Dadurch mangelt es an Rückzugsräumen und es findet kaum eine Verschattung statt. Dies wirkt sich negativ auf die Attraktivität des Spielplatzes aus.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Husbäke				Nr.: 50
Name: Setjeweg				Größe: 731m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, nördlich landwirtschaftliche Nutzfläche				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Wippe, Wipptiere (2x), Stufenreck, Doppelschaukel, Rutschenturm, Klettergerüst mit Netz				
Besonderheiten: Rasenaufwuchs in Sandflächen deutet auf geringe Nutzung hin				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Der Spielplatz deckt grundlegende Spielfunktionen (gerätebezogen) ab. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Es mangelt an Anreizen für selbst-bestimmte und kreative Aktivitäten. Insgesamt wirkt der Spielplatz wenig einladend. Der Rasenaufwuchs in der Sandfläche deutet auf eine geringe Nutzung hin.	Wertung gesamt: **wenig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Husbäke				Nr.: 51
Name: Sonnentau-/ Moosbeerweg				Größe: 1.325m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Rutsche, Wippe, Wipptier, Doppelschaukel, Klettergerüst mit Netz, Stufenreck, Sandkiste, Spielhaus				
Besonderheiten: Zusammenhängende, dichte Gebüschstrukturen mit Nutzungsspüren (Trampelpfad und Höhle aus Ästen)				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	nicht naturnah	**naturnahe Elemente**	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja	**nein**			
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Die im hinteren Bereich befindlichen Gebüschstrukturen werden gerne ins Spiel einbezogen und bieten Abwechslung zu dem ansonsten durch Spielgeräte geprägten Raum. Selbstbestimmtes Spiel und freie Bewegungsaktivität sind möglich. In Kombination mit den Spielgeräten ergibt sich eine gute Erlebnisvielfalt.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Klein Scharrel				Nr.: 52
Name: Zur Pferdeweide				Größe: 1.667m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung, Grünzug				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	0-6 Jahre	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel, Balancierbalken, Reckstangen, Wipptiere (2x), kleines Spielhaus, Kletter-und Rutschenturm, Klettergerüst mit Netz, Wippe, Tischtennisplatte				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	mittel	**hoch**	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	**mittel**	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	**mittel**	hoch		

Fazit: Weitläufiger Spielplatz, der vielfältige Spielfunktionen (gerätebezogen) abdeckt. Eine räumliche Untergliederung sowie bespielbare Vegetationsstrukturen fehlen. Durch die Größe des Spielplatzes besteht Entwicklungspotenzial.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv bis attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Süddorf				Nr.: 53
Name: Starenweg				Größe: 1.287m²
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	überwiegend neuartig	**überwiegend älter**
Ausstattung: Doppelschaukel, Rutschenturm, Klettergerüst mit Reckstangen (neu), Doppelwippe (neu), Wipptier, Sandkiste				
Besonderheiten:				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
<u>Spielwert:</u>					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
<u>Gestaltbarkeit:</u>					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
<u>Aufenthaltsqualität:</u>					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
<u>Barrieren:</u>					
Barrieren	ja	**nein**			
<u>Sicherheit:</u>					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	**gering**	mittel	hoch		

Fazit: Spielplatz in Innenrandlage des Quartiers, der grundlegende Spielfunktionen (gerätebezogen) abdeckt. Natürliche Elemente und eine differenzierte Gestaltung fehlen. Es mangelt an Anreizen für selbst-bestimmte und kreative Aktivitäten.	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**

1. Allgemeine Information				
Ortsteil: Süddorf				Nr.: 54
Name: Bahnweg				Größe: 490m² *
Umgebung/ Lage: Einfamilienhausbebauung (Straßensiedlung), angrenzend an Kleinbahn-Wanderweg				
2. Beschreibung				
Arte der Fläche: Spielplatz				
Alter:	**0-6 Jahre**	**6-12 Jahre**	>12 Jahre (bis 14 Jahre)	
Zustand:	**gepflegt**	ungepflegt	**überwiegend neuartig**	überwiegend älter
Ausstattung: Doppelschaukel, Klettergerüst, Wipptiere (2x)				
Besonderheiten: Lage am „Kleinbahn-Wanderweg“				

3. Qualitätskriterien					
A) Erlebnisvielfalt					
Spielwert:					
Vielfalt der Spielgeräte	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Freie Bewegungsaktivität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Gestaltbarkeit:					
Veränderbarkeit des Spielraumes/ bewegliche Elemente	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
Naturnahe Gestaltung/ Biodiversität	**nicht naturnah**	naturnahe Elemente	naturnahe Gestaltung	Wertung:	
Rückzugsraumqualität	**gering**	mittel	hoch	Wertung:	
Aufenthaltsqualität:					
Aufenthaltsqualität	gering	**mittel**	hoch	Wertung:	
B) Erreichbarkeit/ Sicherheit					
Barrieren:					
Barrieren	ja	**nein**			
Sicherheit:					
Verkehrssicherheit	gering	mittel	**hoch**		
Soziale Sicherheit	gering	mittel	**hoch**		

Fazit: Kleiner Spielplatz am „Kleinbahn-Wanderweg“. Die Geräte auf der Fläche bieten wenig Abwechslung und sind schnell „abgespielt“. Komplexe Spielabläufe sind nicht zu erwarten. Eine räumliche Untergliederung sowie bespielbare Vegetationsstrukturen fehlen. **Größe geändert. Fläche gemäß Liste Gemeinde 1.287m²*	Wertung gesamt: **mäßig attraktiv**