

Platz nach Endbewertu ng		Alter Platz nach Endbewertung	Eigen t. Widm ung	Schlüsselstr. n. Str.- Kataster	Straßenname	Fahrtbahnfläche	Gesamtflächen	Straßenabschnitt	Bauerschaft	Belag	min. Breite in m	max. Breite in m	Spurinnen	Allgemeine Unreinheiten	Einzel-/Netzrisse/Offene Nässe/Offene Plasterungen in %	Überflächens chäden	Oberflächenschäden mit Abdrücken	Flickstellen	Flickstellen aufgrund Grabung	Zustand Bord/Rinne links unzureichend	Zustand Bord/Rinne rechts unzureichend	Zustand der Berme	Bemerkungen	Bewertung in Schulnoten	Funktion der Straße	Alte Endbewertung	Endbewertung
1	2		0478	Schlaarenweg	2.968,00	848,00	Scharrel Damm K141 - Ende	Jeddeloh I	AS / Splitt	3,50	3,50	30	5	15	50	1	75	0	0	0	0	50	Neubau	mangelhaft	1	56,35	56,35
2	8		1101	Am Walde	1.407,60	391,00	Portelager Str. - Portelager Str.	Porteloge	BST	3,60	3,60	20	3	10	25	0	0	0	10	10	30	Neupflasterung	mangelhaft	3	47,01	49,90	
3	9		0731	Heidedamm 1	1.963,50	510,00	Scharrel Damm K 141 - 510	Klein Scharrel	BST	3,85	3,85	5	4,5	20	30	1	15	1	25	25	25	Neupflasterung	mangelhaft	2	45,33	45,33	
4	11		0443	Jüchters Tannen	1.718,55	513,00	Ziegeleistr. - Ziegeleistr.	Jeddeloh I	AS	3,20	3,50	10	3	40	30	1	20	1	0	0	25	Neubau	mangelhaft	2	42,61	45,24	
5	18		0434	Hinterm Kälberhof 2	2.083,10	563,00	150 - Wehrweg	Jeddeloh I	BST	3,70	3,70	17	3	25	25	1	5	0	40	40	50	Neupflasterung	mangelhaft	1	34,46	43,27	
6	10		0371	Setjeweg 2	375,00	100,00	550 - 650	Husbäke	BST	3,70	3,80	30	4,5	25	30	0	0	0	25	25	50	Neupflasterung	mangelhaft	1	39,13	43,26	
7	13		0472	Rüsseldorf 4	1.012,50	250,00	850 - 1100	Jeddeloh I	BST	3,60	4,50	5	3,5	15	50	1	25	0	30	30	33	Neupflasterung	mangelhaft	1	24,01	40,53	
8	14		1185	Warmloger Weg 1	2.000,00	500,00	Viehdamm L831 - 500	Porteloge	BST	4,00	4,00	10	3	5	25	0	0	0	25	25	25	Neupflasterung	ausreichend	3	40,11	40,11	
9	15		0381	Vogelbeerweg	647,40	83,00	Seifeweg - Ende	Husbäke	BST	3,60	12,00	30	3	20	20	1	5	1	25	25	75	Neupflasterung	mangelhaft	1	39,17	39,17	
10	16		1313	Breeweg 2	8.679,00	1.315,00	Holljestr. - Bachmannsweg K321	Süd Edewecht	AS	6,40	6,80	3	2	10	5	1	10	1	5	25	20	Deckenerneuerung	befriedigend	3	37,95	37,95	
11	17		1304	Am Esch 2	1.069,25	235,00	325 - Lohacker	Süd Edewecht	AS	4,55	4,55	1	3	45	1	1	1	0	0	0	25	Ausbau	mangelhaft	2	33,95	37,80	
12	19		0308	Breslauer Straße 2	2.809,38	775,00	225 - Ende	Husbäke	BST	3,60	3,65	10	3,5	1	25	0	5	0	25	25	25	Neupflasterung	ausreichend	2	35,18	37,10	
13	20		1210	Barkweg 1	1.295,00	350,00	Am Pool - 350	Süddorf	BST	3,70	3,70	30	3,5	10	25	0	0	0	25	25	70	Neubau	mangelhaft	1	32,06	36,68	
14	21		1208	Bahnweg 4	2.444,33	545,00	190 - 735	Süddorf	BST	3,70	5,27	15	4,5	1	15	1	15	0	30	30	25	Neupflasterung	mangelhaft	1	36,09	36,09	
15	22		1165	Portelager Straße	10.968,75	1.755,00	Viehdamm L831 - Jückenweg	Porteloge	AS	6,20	6,30	3	1	10	5	0	15	1	0	5	25	Deckenerneuerung	gut	4	35,84	35,84	
16	23		0501	Am Düker	4.576,00	1.040,00	Langendamm K142 - Saarländer Weg	Jeddeloh II	BST	4,00	4,80	10	4	30	25	0	5	1	33	33	30	Neupflasterung	mangelhaft	1	35,77	35,77	
17	24		0151	Kanalweg 1	864,00	240,00	Dorfstr. K140 - 240	Friedrichsfehn Süd	BST	3,60	3,60	20	5	5	20	0	0	0	25	25	50	Neupflasterung	mangelhaft	1	35,35	35,35	
18	25		1082	Stienlandweg	2.629,95	591,00	Osterschepers Str. - Osterschepers Str.	Osterscheps	AS	4,40	4,50	20	1	5	25	1	25	0	0	0	10	Deckenerneuerung	ausreichend	2	35,35	35,35	
19	26		0331	Hansaweg	12.902,50	1.985,00	Overfahner Str. K353 - Breslauer Straße	Husbäke	AS	6,00	7,00	3	2,5	15	10	0	15	0	5	10	50	Deckenerneuerung	ausreichend	3	39,80	35,18	
20	27		1202	Am Pool 2	5.244,00	1.380,00	450 - 1830	Süddorf	BST	3,60	4,00	30	3	5	25	0	10	0	25	25	30	Neupflasterung	mangelhaft	1	35,14	35,14	
21	5		0710	Birkenkamp 2	1.051,20	292,00	Scharrel Damm K141 - Ende	Klein Scharrel	BST	3,55	3,65	10	3	5	10	0	0	0	0	0	25	50	Neubau	ausreichend	3		34,86
22	28		1150	Kleiner Moorpadd	390,00	130,00	Jückenweg - Ende	Porteloge	AS	3,00	3,00	1	2	25	25	1	10	0	0	0	20	Neubau	ausreichend	2	34,83	34,83	
23	29		0371	Setjeweg 1	2.062,50	550,00	Bachmannsweg K321 - 550	Husbäke	BST	3,70	3,80	15	3	25	30	0	1	0	25	25	50	Neupflasterung	mangelhaft	1	24,36	34,79	
24	30		0882	Zur Loge Stich B	177,55	53,00	Zur Loge 2 - Ende	Nord Edewecht I	AS	2,70	4,00	1	5	0	40	0	0	0	0	0	75	Deckenerneuerung	ausreichend	2	34,56	34,56	
25	31		0526	Gartenstraße 1	1.776,50	380,00	Wischenstr. K142 - 380	Jeddeloh II	KLH	3,75	5,60	10	3,5	5	25	0	0	0	25	25	5	Neupflasterung	ausreichend	2	34,48	34,48	
26	7		0541	Kirchweg 1	509,25	105,00	Wischenstr. K142 - Küstenkanalstr. B401	Jeddeloh II	KLH	4,00	5,70	10	3	10	5	0	0	0	25	25	15	Neubau	ausreichend	2	44,31	34,34	
27	32		0488	Mittelweg 1	2.867,50	775,00	Tüllenberg - 775	Jeddeloh I	BST	3,70	3,70	15	4,5	20	20	0	0	0	25	25	50	Neupflasterung	mangelhaft	1	34,16	34,16	
28	33		1485	Wüstingstr. 3	1.970,33	567,00	200 - Mühlenstraße	Westerscheps	BST	3,45	3,50	30	2	10	25	0	0	0	20	20	50	Neupflasterung	mangelhaft	1	34,11	34,11	
29	34		0371	Setjeweg Stich B	136,90	37,00	Setjeweg Stich A - Ende	Husbäke	BST	3,70	3,70	20	4	5	25	0	0	0	25	25	50	Neupflasterung	mangelhaft	1	28,91	34,02	
30	35		0371	Setjeweg Stich A	1.591,00	430,00	Setjeweg - Ende	Husbäke	BST	3,70	3,70	10	4	10	25	1	0	0	25	25	50	Neupflasterung	mangelhaft	1	27,86	34,02	
31	36		1771	Zur Aue 1	372,50	100,00	Wittenberger Str. - 100	Wittenberge	BST	3,65	3,80	20	3,5	15	20	0	5	0	50	50	20	Neubau	mangelhaft	1	32,34	33,88	
32	37		1372	Parkstraße	1.956,00	326,00	Schützenhofstr. - Zum Station	Süd Edewecht	AS	6,00	6,00	1	2	5	5	0	5	0	5	5	20	Deckenerneuerung	befriedigend	3	33,85	33,85	
33	38		1041	Heidkampsweg 4	2.127,13	595,00	700 - 1335	Osterscheps	BST	3,45	3,70	30	3	10	30	0	0	0	25	25	5	Neupflasterung	mangelhaft	1	33,04	33,04	
34	39		0336	Johann-Gerdes-Weg 1	39,00	10,00	Bachmannsweg K 321 - 10	Husbäke	AS	3,90	3,90	0	4	50	10	1	20	0	0	0	10	Neubau	mangelhaft	1	32,97	32,97	
35	40		0666	Schoolstraat 2	1.825,00	500,00	400 - 900	Kleefeld	AS	3,30	4,00	10	4	35	10	1	0	0	0	0	25	Neubau	mangelhaft	1	26,74	32,97	
36	41		0166	Rehweg	1.404,00	234,00																					